

MANUAL DE INSTRUÇÕES



TERMO HIGRO ANEMÔMETRO LUXÍMETRO DIGITAL LM-8000

TERMOS DE GARANTIA

Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 12 meses a partir da data da compra.

A garantia não abrange fusível, pilhas, baterias e acessórios como pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

- a) Uso incorreto, contrariando as instruções;
- b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados;
- c) Queda e exposição a ambientes inadequados.

Observações:

- Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da Sondaterra.
- Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.
- No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração.
- Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento após o uso. Não utilize pilhas novas juntamente com pilhas usadas. Não utilize pilhas recarregáveis.
- Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal de venda da Sondaterra, código de barras e número de série do equipamento.
- Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do comprador.

SONDATERRA® EQUIPAMENTOS AGRONÔMICOS LTDA.

www.sondaterra.com

Rua Samuel Neves, 1823 - Fone: (19) 3433-7200 Fax: 3434-7803

CEP 13.416-404 - Piracicaba - São Paulo

1. CARACTERÍSTICAS

- Instrumento de medição profissional 4 em 1: Anemômetro, Higrômetro, Termômetro e Luxímetro.
- Formato anatômico, desenho leve e compacto para manusear com uma mão.
- Uma pulseira fornece proteção extra especialmente para operação com uma mão. Suporte de baixa fricção fornece alta precisão em alta ou baixa velocidade do ar. Foto-diodo exclusivo e sensor de luz com filtro de correção de cor. O espectro está de acordo com o fotopico C. I.E.
- Sensor de umidade de capacitância de filme fino de alta precisão com resposta rápida às mudanças de umidade.
- Entrada para sensor de temoacoplamento padrão tipo K.
- Circuito microprocessado assegura excelente desempenho e precisão.
- Localização dos botões para fácil operação.
- Memoriza o valor máximo e mínimo.
- Unidades °C / °F selecionáveis por botão no painel frontal.
- Unidades Lux / lúmen-por-pé (Foot-candle) selecionáveis por botão no painel frontal.
- 5 unidades de medição de velocidade do ar selecionáveis por botão no painel frontal. Display multicanal para valores de temperatura e umidade relativa ou temperatura e velocidade do ar.
- Botão para zerar fornece calibração do Luxímetro.
- Funções de congelamento dos valores de leitura.

2. ESPECIFICAÇÕES

2.2 Especificações Gerais

| Display | Cristal líquido (LCD) de 8 mm | | |
|--------------------|---|--|--|
| Medição | Velocidade do ar, umidade, temperatura e luminosidade | | |
| Umid. de operação | Max. 80% UR | | |
| Temp. de operação | 0 a 50 °C (32 a 122°F) | | |
| Sobrescala | Indicação de "" | | |
| Alimentação | 1 bateria de 9V | | |
| Consumo de energia | Aproximadamente 6,2 mA | | |
| Dimensões / Peso | 156 x 60 x 33 mm / 160 g (incluindo a bateria | | |

2.2 Especificações elétricas

| MEDIÇÃO | | ESCALA | RESOLUÇÃO |
|----------------------|-------------|---------------------|-----------|
| | ft/min | 80 à 5910 ft/min | 1 ft/min |
| Velocidade do ar | m/s | 0,4 à 30,0 m/s | 0,1 m/s |
| | Km/h | 1,4 à 108,0 km/h | 0,1 km/h |
| | MPH | 0,9 à 67,0 milhas/h | 0,1 MPH |
| | Knots | 0,8 à 58,3 knots | 0,1 knots |
| | Temperatura | 32 à 122°F | 0,1°F |
| | (termistor) | 0 à 50°C | 0,1°C |
| | % RH | 10 à 95% RH | 0,1%RH |
| Umidade | Temperatura | 32 à 122°F | 0,1°F |
| | (termistor) | 0 à 50°C | 0,1°C |
| | | 0 à 2200 Lux | 1 lux |
| Luz | LUX | 1800 à 20000 Lux | 10 lux |
| *Escala automática | | 0 à 204,0 Fc | 0,1 Ft-Cd |
| | Ft-Cd | 170 à 2000 Fc | 1 Ft-Cd |
| | | -148 à 2372°F | 0,1°F |
| Temperatura (Tipo K) | | -100 à 1300°C | 0,1°C |

| MEDIÇÃO | ESCALA | PRECISÃO |
|------------------|-------------------|---|
| | 80 à 5910 ft/min | |
| | 0,4 à 30,0 m/s | \leq 20 m/s: \pm 3% E.C. |
| | 1,4 à 108,0 km/h | $> 20 \text{ m/s: } \pm 3\% \text{ E.C.}$ |
| Velocidade do ar | 0,9 à 67,0 mile/h | |
| | 0,8 à 58,3 knots | |
| | 32 à 122°F | ± 2,5°F |
| | 0 à 50°C | <u>+</u> 1,2°C |
| | 10 à 95% RH | < 70% RH: <u>+</u> 4% RH |
| Umidade | | \geq 70% RH: (\pm 4% da leitura \pm 1,2% |
| | | RH) |
| | 32 à 122°F | <u>+</u> 2,5°F |
| | 0 à 50°C | <u>+</u> 1,2°C |
| | 0 à 20000 Lux | |
| Luz | 0 à 2000 Fc | ± 5% da leitura + 8 dígitos |
| Temperatura | -148 à 2372°F | <u>+</u> (1% da leitura + 2°F) |
| (Tipo K) | -100 à 1300℃ | <u>+</u> (1% da leitura + 1°C) |

Observação:


ft/min: feet per minute (pés-por-minuto)

m/s: metros por segundo km/h: kilômetros por hora MPH: milhas por hora

knots: milhas náuticas por hora Ft-Cd: Feet Candle (Lumen por pé)

* E.C.: Escala completa.

3. DESCRIÇÃO DO PAINEL FRONTAL



- 3-1 Botão Liga / Desliga
- 3-2 Botão HoldCongelamento de dados
- 3-3 Botão Máximo Mínimo
- 3-4 Botão Unidade I Zero
- 3-5 Botão °C /OF Botão Lux I Ft-Cd
- 3-6 Botão de função
- 3-7 Sensor de t1uxo de ar
- 3-8 Soquete de entrada do sensor termoacoplado
- 3-9 Sensor de umidade
- 3-10 Sensor de luminosidade
- 3-11 Display LCD
- 3-12 Pulseira

4. MEDIÇÃO DA VELOCIDADE DO AR

4.1 - Medição da velocidade do ar

- 1) Ligue o instrumento pressionando o botão "power" (3-1, Fig.1).
- 2) Selecione a função Anemômetro pressionando o botão de função (3-6, Fig.1).
- 3) Pressione o botão "Unidade / Zero" (3-4, Fig.l) para selecionar a unidade desejada e ponte o sensor de fluxo de ar (3-7, Fig.l) para a fonte de vento.
- 4) Aguarde a leitura se tornar estável e leia o valor indicado no Display.

4.2 – Medição de Temperatura (Termoacoplamento)

- 1) Ligue o instrumento pressionando o botão "power" (3-1, Fig.l).
- 2) Coloque um sensor termoacoplado tipo K no soquete de entrada (3-8, Fig.1).
- 3) Selecione a função de temperatura pressionando o botão de função (3-6, Fig.1).
- 4) Contate o objeto com o sensor termoacoplado e leia o valor no Display LCD

Considerações:

- * Verifique se a polaridade está correta ao ligar o sensor termoacoplado ao soquete.
- * A diferença de temperatura entre o sensor termoacoplado e o termômetro causará um resultado impreciso. Portanto, para melhor resultado e precisão, sempre que mudar o sensor, a temperatura deve ser igual à do soquete. Esse procedimento leva alguns minutos e se aplica apenas quando o sensor foi exposto a uma temperatura diferente daquela do instrumento.

4.3 - Medição de umidade e temperatura ambiente

- 1) Ligue o instrumento pressionando o botão "power" (3-1, Fig.1).
- 2) Selecione a função de umidade relativa pressionando o botão de função (3-6, Fig.l)
- 3) O valor de leitura da umidade relativa e temperatura serão exibidos no Display LCD.
- 4) Quando o instrumento for transferido para outro ambiente, aguarde alguns instantes até a leitura se tornar estável.

4.4- Medição de luminosidade

- 1) Ligue o instrumento pressionando o botão "power" (3-1, Fig.1).
- 2) Selecione a função de medição de luminosidade pressionando o botão de função
- (3-6, Fig.l) até o valor de luminosidade ser exibido. Os dígitos do luxímetro são orientados 180° dos dígitos das outras funções para fácil leitura.
- 3) Pressione o botão "Lux / Ft-Cd" (3-5, Fig.l) para selecionar a unidade desejada.

Ajuste de Compensação de Zero do Luxímetro:

- Para melhores resultados, zere o sensor de luminosidade antes de usar em um ambiente escuro. Coloque o sensor de luminosidade sob uma mesa ou superfície plana para bloquear qualquer luminosidade. Então pressione o botão de "Unidade / Zero" (3-4, Fig.l) para definir a indicação do zero.
- O ponto zero pode flutuar devida, a temperatura ambiente e a energia da bateria, como por outros motivos. É recomendado verificar o ponto zero frequentemente usando o procedimento acima.

5. OUTRAS FUNÇÕES

5.1 Função de Congelamento de Dados

Sempre que o botão "Hold" (3-2, Fig.l) for pressionado os dados no Display serão congelados e o símbolo "Hold" aparecerá no Display.

5.2 Função de Registro de Dados

- A função de registro de dados grava e exibe o valor máximo e mínimo. Inicie a função de registro de dados pressionando o botão "Max/Mín" (3-3, Fig.l) uma vez. Um símbolo "REC" aparece no Display.
- 2. Com o símbolo "REC" no Display:
 - Pressione o botão "Max/Min" (3-3, Fig.l) uma vez e um símbolo "Max" aparece juntamente com o valor máximo.
 - Pressione o botão Max/Min novamente, o símbolo "Min" aparece juntamente com o valor mínimo.
 - Para sair do modo de registro de dados, pressione o botão "Max/Min" continuamente por 2 segundos. O Display muda para a leitura atual.
 - Limpe os valores Max/Min gravados pressionado o botão "Hold" (3-2, Fig.l) uma vez.

5.3 Desligamento Automático

Para prolongar a vida da bateria, o instrumento possui a função de "desligamento automático". O instrumento desligará automaticamente se nenhum botão for pressionado por cerca de 10 minutos.

6. SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

- Quando o LCD exibir + -, é necessário substituir a bateria. Contudo a medição poderá ser feita ainda por algumas horas após o indicador de bateria fraca aparecer.
- 2. Abra o compartimento de bateria (3-12, Fig.1) e remova a bateria.
- 3. Instale uma nova bateria alcalina de 9V e reinstale a tampa.

7. LISTA DE ACESSÓRIOS

Acessórios fornecidos

Manual de instruções

Acessórios opcionais (vendidos separadamente)

- Estojo para transporte modo ES-I O
- Sensores termopar (S-OIK / S-03K / S-04K / S-05K / S-06K / S-07K)
- Certificado de calibração